

**Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla –
Část 3: Technické podmínky pro ventilátory
pro nucený odvod kouře a tepla**

**ČSN
EN 12101-3
OPRAVA 1
38 9700**

idt EN 12101-3:2002/AC:2005-03

Corrigendum

Tato oprava je českou verzí opravy EN 12101-3:2002/AC:2005-03.

This Corrigendum is the Czech version of the Corrigendum EN 12101-3:2002/AC:2005-03.

ČSN EN 12101-3 (38 9700) Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla – Část 3: Technické podmínky pro ventilátory pro nucený odvod kouře a tepla z května 2003 se opravuje takto:

Na konec 6.1.1 se vkládá nový odstavec tohoto znění:

„U produktů zatříděných jako F400 se za třídu musí doplnit funkční doba, tj. F400 (90) nebo F400 (120).“

V tabulce 2, která uvádí zatřídění, se opravuje u třídy F400 hodnota ve třetím sloupci takto:

„90 nebo 120“

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

ČSN EN 12101-3 OPRAVA 1

Vydal: ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, Praha

Vytiskl: XEROX CR, s.r.o.

Rok vydání 2006, 2 strany

Distribuce: Český normalizační institut, Hornoměřolupská 40, 102 04 Praha 10

74932 Cenová skupina 403

