



**Ocelové úzké pásy válcované za tepla
Mezní úchytky rozměrů a tolerance
tvaru**

**ČSN
EN 10048
OPRAVA 1
42 0037**

Corrigendum

ČSN EN 10048 (42 0037) Ocelové úzké pásy válcované za tepla - Mezní úchytky rozměrů a tolerance tvaru z května 2000 se opravuje takto:

V článku 7.1.1.1 na 1. řádku a v článku 7.1.1.5 na 1. řádku se slovo „vydutost“ mění na „vypuklost“.

V článku 9.1.3 na 1. řádku se vypouští „a vydutosti“.

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

ČSN EN 10048 OPRAVA 1

Vydal a vytiskl ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, Praha

Rok vydání 2000, 2 strany

Distribuce: Český normalizační institut, Hornoměřolupská 40, 102 04 Praha 10

59659 Cenová skupina 403

