

**Ochrana a prevence proti výbuchu v hlubinných
dolech – Ochranné systémy –
Část 4: Automatické hasicí systémy pro razicí stroje**

**ČSN
EN 14591-4
OPRAVA 1
44 6440**

idt EN 14591-4:2007/AC:2008-03

Corrigendum

Tato oprava ČSN EN 14591-4:2007 je českou verzí opravy EN 14591-4:2007/AC:2008-03. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This Corrigendum to ČSN EN 14591-4:2007 is the Czech version of the Corrigendum EN 14591-4:2007/AC:2008-03. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

ČSN EN 14591-4 (44 6440) Ochrana a prevence proti výbuchu v hlubinných dolech – Část 4: Automatické hasicí systémy pro razicí stroje z prosince 2007 se opravuje takto:

4.2 Požadavky na funkci

4.2.1 Všeobecně

Do 4.2.1 se vkládá tento nový pátý odstavec:

„Musí se použít systém detekce chyby, aby bylo zajištěno, že části budou spolu pracovat správně.“

7 Požadavky na elektroniku pro zpracování signálu

7.1 Všeobecně

První věta v 7.1 doplňuje takto:

„Elektronika pro zpracování signálu, včetně snímacího systému, musí přejít do bezpečného stavu při poruše (SIL 2 podle EN 61508-1).“

Vypracování opravy normy

Zpracovatel: Český normalizační institut, IČ 48135283

Technická normalizační komise: TNK 121 Zařízení a ochranné systémy pro prostředí s nebezpečím výbuchu

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jitka Procházková

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

ČSN EN 14591-4 OPRAVA 1

Vydal ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, Praha
Rok vydání 2008, 2 strany

81850 Cenová skupina 998

