

**Nátěrové hmoty – Stanovení odolnosti  
proti nitkové korozi –  
Část 2: Hliníkové podklady**

**ČSN  
EN ISO 4623-2  
OPRAVA 1  
67 3107**

idt EN ISO 4623-2:2004/AC:2006-04  
idt ISO 4623-2:2003/Cor.1:2005-04

Corrigendum

Tato oprava ČSN EN ISO 4623-2:2004 je českou verzí opravy EN ISO 4623-2:2004/AC:2006-04. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This Corrigendum to ČSN EN ISO 4623-2:2004 is the Czech version of the Corrigendum EN ISO 4623-2:2004/AC:2006-04. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

**ČSN EN ISO 4623-2 (67 3107) Nátěrové hmoty – Stanovení odolnosti proti nitkové korozi – Část 2: Hliníkové podklady** z prosince 2004 se opravuje takto:

*V kapitole 11, odstavci 1 na str.9 se původní text nahrazuje novým textem:*

„Stanoví se délka nejdelší nitky  $L$  a nejčastěji se vyskytující délky  $M$ , jak je popsáno v ISO 4628-10.“

**Vypracování opravy normy**

Zpracovatel: Český normalizační institut, IČ 48135283, Ing. Jindřiška Nesvadbová

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jindřiška Nesvadbová

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách, jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

### **ČSN EN ISO 4623-2 OPRAVA 1**

Vydal: ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, Praha

Vytiskl: XEROX CR, s.r.o.

Rok vydání 2006, 2 strany

Distribuce: Český normalizační institut, Hornoměřcholupská 40, 102 04 Praha 10

**74322** Cenová skupina 403

