

**Stavební vápno –
Část 3: Hodnocení shody****ČSN
EN 459-3
OPRAVA 1
72 2201**

idt EN 459-3:2001/AC:2002-07

Corrigendum

Tato oprava je českou verzí opravy EN 459-3:2001/AC:2002-07.

This Corrigendum is the Czech version of the Corrigendum EN 459-3:2001/AC:2002-07.

Národní předmluva

Vzhledem k tomu, že již při přejímání EN 459-3:2001 do soustavy ČSN byly zjištěny chyby v textu této EN 459-3, které jsou nyní ošetřeny přejímanou opravou AC:2002-07, bylo na konkrétní chyby upozorněno formou národních poznámek. S ohledem na převzetí opravy AC:2002-07 pozbývají národní poznámky^{xx)} a^{xxx)} platnosti.

ČSN EN 459-3 (72 2201) Stavební vápno – Část 3: Hodnocení shody ze srpna 2002 se opravuje takto:

V článku 5.1 b) se odkaz opravuje takto:

„b) ověřit, zda zařízení používané pro výrobu a zkoušky stavebního vápna splňuje kritéria uvedená v 5.2 a 5.3.“

V kapitolách 6 a 7 se text poznámek opravuje takto:

POZNÁMKA Požadavky pro prohlášení o shodě ES, které musí mít výrobce k dispozici pro oprávnění k označení CE jsou uvedeny v příloze ZA EN 459-1:2001 a nemají být spojovány s jiným způsobem prohlašování o shodě.

V článku 9.2.2 se druhý odstavec opravuje takto:

Ověřovací interní kontrolní zkoušky mohou být prováděny v laboratoři distributora nebo v externí laboratoři. Zástupcům inspekčního orgánu musí být do laboratoře umožněn přístup, aby mohli ověřit zda zařízení používané ke zkouškám stavebního vápna splňuje kritéria uvedená v 5.3 a 4.3.4

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

ČSN EN 459-3 OPRAVA 1

Vydal a vytiskl ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, Praha

Rok vydání 2003, 2 strany

Distribuce: Český normalizační institut, Hornoměřolupská 40, 102 04 Praha 10

66321 Cenová skupina 403

