
**Stavební konstrukce – Těsnicí hmoty –
Klasifikace a požadavky pro tmely**

**ČSN
EN ISO 11600
OPRAVA 1**

72 2331

Corrigendum

ČSN EN 11600 (72 2331) Stavební konstrukce – Těsnicí hmoty – Klasifikace a požadavky pro tmely z listopadu 2004 se opravuje takto:

Tabulka 3, druhý řádek, elastické zotavení, sloupec 2 se hodnota ≥ 60 opravuje na ≥ 70 .

Tabulka 3, druhý řádek, elastické zotavení, sloupec 7 a 8 se hodnota ≥ 40 opravuje na < 40 .

Tabulka 3, třetí řádek Tahové vlastnosti, sloupec 3 a 5 se hodnota > 4 opravuje na $> 0,4$.

Vypracování opravy normy

Zpracovatel: Český normalizační institut, IČ 48135283

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Alena Krupičková

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách, jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

ČSN EN ISO 11600 OPRAVA 1

Vydal: ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, Praha

Vytiskl: XEROX CR, s.r.o.

Rok vydání 2006, 2 strany

Distribuce: Český normalizační institut, Hornoměřolupská 40, 102 04 Praha 10

76136 Cenová skupina 403

