

**Eurokód 1: Zatížení konstrukcí –
Část 1-3: Obecná zatížení – Zatížení sněhem****ČSN
EN 1991-1-3
OPRAVA 1
73 0035**

idt EN 1991-1-3:2003/AC:2009-03

Corrigendum

Tato oprava ČSN EN 1991-1-3:2005 je českou verzí opravy EN 1991-1-3:2003/AC:2009-03. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This Corrigendum to ČSN EN 1991-1-3:2005 is the Czech version of the Corrigendum EN 1991-1-3:2003/AC:2009-03. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

ČSN EN 1991-1-3 (73 0035) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-3: Obecná zatížení – Zatížení sněhem z června 2005 se opravuje takto:

V „Předmluvě“ v druhém odstavci se text:

„...a národní normy, které jsou s ní v rozporu, se zruší nejpozději do ledna 2004.“

nahrazuje zněním:

„...a národní normy, které jsou s ní v rozporu, se musí zrušit nejpozději do března 2010.“

V „Předmluvě“ v článku Národní příloha k EN 1991-1-3 v druhém odstavci se text včetně národní poznámky ruší a nahrazuje tímto zněním:

„Národní volba v EN 1991-1-3 se umožňuje v:

- 1.1(2), 1.1(3), 1.1(4)*
- 2(3), 2(4)*
- 3.3(1), 3.3(3),*
- 4.1(1), 4.1(2), 4.2(1), 4.3(1)*
- 5.2(2), 5.2(5), 5.2(6), 5.2(7), 5.2(8), 5.3.3(4), 5.3.4(3), 5.3.4(4), 5.3.5(1), 5.3.5(3), 5.3.6(1), 5.3.6(3)*
- 6.2(2), 6.3(1), 6.3(2)*
- A(1) (Tabulka A.1).“*

V článku 1.1 v odstavci (2) se text nemění. Český překlad odpovídá anglickému textu v opravě.

V článku 5.3.3 v odstavci (4) se text nemění. Český překlad odpovídá anglickému textu v opravě.

V článku 5.3.4 v odstavci (1) se text nemění. Český překlad odpovídá anglickému textu v opravě.

V článku 5.3.6 se text v nejnižší části obrázku ruší a nahrazuje tímto zněním:

„Toto uspořádání platí tam, kde $b_2 < l_s$.“

V článku B.1 v odstavci (1) se text nemění. Oprava již byla provedena při vydání ČSN EN 1991-1-3.

V článku B.4 v odstavci (2) se text první věty ruší a nahrazuje tímto zněním:

„(2) a) Pokud svislá plocha, u které se má tvořit návěj, není vyšší než 1 m, může se účinek návěje zanedbat.“

V „Příloze C“ v odstavci (3) se text nemění. Český překlad odpovídá anglickému textu v opravě.

V „Příloze D“ v odstavci (4) se text první věty ruší a nahrazuje tímto zněním:

„Pokud to příslušný národní úřad dovolí, lze také použít vztah (D.1) pro výpočet zatížení sněhem na zemi pro jiné pravděpodobnosti překročení.“

Vypracování opravy normy

Zpracovatel: České vysoké učení technické v Praze, Kloknerův ústav, IČ 68407700, Ing. Marie Studničková, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 38 Spolehlivost stavebních konstrukcí

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Eva Míková

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

ČSN EN 1991-1-3 OPRAVA 1

Vydal Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Praha
Rok vydání 2010, 2 strany

85175 Cenová skupina 998

