

Projektování tunelů pozemních komunikací**ČSN 73 7507
OPRAVA 1**

Corrigendum

ČSN 73 7507 Projektování tunelů pozemních komunikací z ledna 2006 se opravuje takto:

Číslo článku 12.5.3 Bezpečnostní značení se opravuje na 12.5.4.

V tomto smyslu se následně upravuje číslování článků 12.5.3.1 až 12.5.3.6 na 12.5.4.1 až 12.5.4.6.

Číslo článku 12.5.4 Opatření proti vzniku námrazy se opravuje na 12.5.5.

V tomto smyslu se následně upravuje číslování článku 12.5.4.1 na 12.5.5.1

Číslo článku 12.5.5 Evakuační rozhlas se opravuje na 12.5.6.

V tomto smyslu se následně upravuje číslování článků 12.5.5.1 a 12.5.5.12 na 12.5.6.1 a 12.5.6.2.

Číslo článku 12.5.6 Zařízení pro měření úsekové rychlosti se opravuje na 12.5.7.

V tomto smyslu se následně upravuje číslování článků 12.5.6.1 a 12.5.6.2 na 12.5.7.1 a 12.5.7.2.

Číslo článku 12.5.7 Řízení bezpečnostního systému se opravuje na 12.5.8

V tomto smyslu se následně upravuje číslování článků 12.5.7.1 a 12.5.7.2 na 12.5.8.1 a 12.5.8.2.

Vypracování opravy normy

Zpracovatel: Český normalizační institut Praha, IČ 48135283

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Dana Bedřichová

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách, jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

ČSN 73 7507 OPRAVA 1

Vydal: ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, Praha

Vytiskl: XEROX CR, s.r.o.

Rok vydání 2007, 2 strany

Distribuce: Český normalizační institut, Hornoměřolupská 40, 102 04 Praha 10

78032 Cenová skupina 403

