

**Volně stojící komíny –
Část 7: Specifikace válcových ocelových dílů
pro jednovrstvé ocelové komíny a ocelové vložky**

**ČSN
EN 13084-7
OPRAVA 1
73 4220**

idt EN 13084-7:2005/AC:2009-04

Corrigendum

Tato oprava ČSN EN 13084-7:2006 je českou verzí evropské opravy EN 13084-7:2005/AC:2009-04. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This Corrigendum to ČSN EN 13084-7:2006 is the Czech version of the Corrigendum EN 13084-7:2005/ AC:2009-04. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

ČSN EN 13084-7 (73 4220) Volně stojící komíny – Část 7: Specifikace válcových ocelových dílů pro jednovrstvé ocelové komíny a ocelové vložky ze srpna 2006 se opravuje takto:

1) Změna tabulky 4 v článku 5.1

V tabulce 4 se část podle EN 10088 nahrazuje takto:

EN 10088	X5CrNi 18 10	1.4301	<i>D</i>	0,0	0,75	1,25	N	0,0	0,75	1,25	N
	X6CrNiTi 18 10	1.4541	<i>D</i>	0,0	0,75	1,25	N	0,0	0,75	1,25	N
	X6CrNiMoTi17 12 2	1.4571	<i>W</i>	0,0	0,25	0,75	N	0,0	0,25	0,75	N
	X2CrNiMo 17 12 2	1.4404	<i>W</i>	0,0	0,25	0,75	N	0,0	0,25	0,75	N
	X2CrNiMo 18 14 3	1.4435	<i>W</i>	0,0	0,25	0,75	N	0,0	0,25	0,75	N
	X1NiCrMoCu 25 20 5	1.4539	<i>W</i>	0,0	0,25	0,5	1,5	0,0	0,25	0,5	1,5

Vypracování opravy normy

Zpracovatel: Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Ing. Dana Bedřichová

Technická normalizační komise: TNK105 Komíny

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Dana Bedřichová

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

ČSN EN 13084-7 OPRAVA 1

Vydal Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Praha
Rok vydání 2010, 2 strany

85249 Cenová skupina 998

