

Povrchy pro sportoviště – Stanovení vertikální deformace**ČSN
EN 14809
OPRAVA 1
73 5925**

idt EN 14809:2005/AC:2007-10

Corrigendum

Tato oprava ČSN EN 14809:2006 je českou verzí opravy EN 14809:2005/AC:2007-10. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This Corrigendum to ČSN EN 14809:2006 is the Czech version of the Corrigendum EN 14809:2005/AC:2007-10. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

ČSN EN 14809 (73 5909) Povrchy pro sportoviště – Stanovení vertikální deformace ze srpna 2006 se opravuje takto:

V článku 7.1.3 se vynechává druhá a třetí věta. Text článku má toto znění:

„**7.1.3** Spirálová pružina, jejíž charakteristika po namontování do dále popsaného zařízení má pérovou konstantu $(40 \pm 1,5)$ N/mm v rozsahu 0,1 kN až 7,5 kN, se zakalenou vrchní deskou.“

Vypracování opravy normy

Zpracovatel: Český normalizační institut, IČ 48135283

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Alena Krupičková

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

ČSN EN 14809 OPRAVA 1

Vydal: ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, Praha

Vytiskl: XEROX CR, s.r.o.

Rok vydání 2008, 2 strany

Distribuce: Český normalizační institut, Hornoměřcholupská 40, 102 04 Praha 10

80738 Cenová skupina 403



8 590963 807386