

**Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných
proti zemětřesení –
Část 2: Mosty**

**ČSN
EN 1998-2
OPRAVA 2**

73 0036

Corrigendum

ČSN EN 1998-2 (73 0036) Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení – Část 4: Mosty z května 2007 se opravuje takto:

V Národní příloze v člancích NA.2.28 a NA.2.28a se text „7.6.2“ opravuje na „7.7.1“.

Vypracování opravy normy

Zpracovatel: České vysoké učení technické v Praze, Kloknerův ústav, IČ 68407700, doc. Ing. Daniel Makovička, DrSc.

Technická normalizační komise: TNK 38 Spolehlivost stavebních konstrukcí

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Eva Míková

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

ČSN EN 1998-2 OPRAVA 2

Vydal Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Praha
Rok vydání 2011, 2 strany

89508 Cenová skupina 998

