

**Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí –  
Část 3-1: Stožáry a komíny – Stožáry****ČSN  
EN 1993-3-1  
OPRAVA 1  
73 1431**

Corrigendum

**ČSN EN 1993-3-1 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 3-1: Stožáry a komíny – Stožáry** ze září 2008 se opravuje takto:

*V národní příloze NA na straně 76 se název článku NA.4.6 nahrazuje takto:*

**NA.4.6 Článek B.2.2.1 Všeobecně, odstavec (1), vzorec (B.2)**

*V národní příloze NA na straně 78 se název článku NA.4.14 nahrazuje takto:*

**NA.4.14 Článek B.4.3.2.2 Náhradní zatížení, odstavec (2), vzorec (B.24)**

*V národní příloze NA na straně 78 se název článku NA.4.15 nahrazuje takto:*

**NA.4.15 Článek B.4.3.2.3 Zatížení kotevních lan, odstavec (1), vzorec (B.25)**

*Vzorec (B.25) v národní příloze v článku NA.4.15 se nahrazuje takto:*

$$F_{PG}(z) = 2k_s \frac{q_p(z)}{1 + 7I_v(z)} \frac{I_v(z)}{c_0(z)} c_{f,G}(z) A$$

**Vypracování opravy normy**

Zpracovatel: Excon, a.s., Praha, IČ 00506729, Ing. Vladimír Janata, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 35 Ocelové konstrukce

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Zuzana Aldabaghová

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

**ČSN EN 1993-3-1 OPRAVA 1**

Vydal Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Praha  
Rok vydání 2009, 2 strany

**82779** Cenová skupina 998

