

**Okna a dveře – Norma výrobku, funkční vlastnosti –
Část 1: Okna a vnější dveře bez vlastností požární
odolnosti a/nebo kouřotěsnosti**

**ČSN
EN 14351-1
OPRAVA 1
74 6075**

Corrigendum

ČSN EN 14351-1 (74 6075) Okna a dveře – Norma výrobku, funkční vlastnosti – Část 1: Okna a vnější dveře bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti z listopadu 2006 se opravuje takto:

Na straně 37 v tabulce E.2 se v článku 4.12, sloupci Rozsah použití opravuje Celková plocha z $\leq 2,3 \text{ m}^2$ na $\leq 3,6 \text{ m}^2$ a Celková plocha z $> 2,3 \text{ m}^2$ na $> 3,6 \text{ m}^2$.

Vypracování opravy normy

Zpracovatel: Ing. Milan Helegda, Ph.D., IČ 71865586

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Miloslava Syrová

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách, jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

ČSN EN 14351-1 OPRAVA 1

Vydal: ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, Praha

Vytiskl: XEROX CR, s.r.o.

Rok vydání 2007, 2 strany

Distribuce: Český normalizační institut, Hornoměřolupská 40, 102 04 Praha 10

78374 Cenová skupina 403

